

*Exemples de réalisations :
Situation Avant et Après*



*Parois ancien bois
Isolation
Par-vapeur
Changement de fenêtre
Chape
Pose parquet
Lamage*

*Exemples de réalisations :
Situation Avant et Après*



*Ouverture dans mur porteur
Renforcement par DIN
Isolation phonique*

*Caisson en ancien bois
pour cacher le DIN
Lissage des parois
par crépis*



*Exemples de réalisations :
Situation Avant et Après*



*Parois Fermacell
Isolation
Par-vapeur
Séparation et porte
Chape
Pose parquet
Lamage*

